

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
CỤC ĐĂNG KIỆM VIỆT NAM**

Số: 6688/ĐKVN-VAR

V/v: Tăng cường xử lý tình trạng phương tiện sử dụng đèn chiếu sáng phía trước có cường độ lớn sai quy định.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018


TRUNG TÂM ĐĂNG KIỆM XE CƠ GIỚI DÀ NẴNG	
<b>ĐẾN</b>	Số: 126
	Ngày: 29/10/18
Chuyển:	.....
Lưu hồ sơ số:	.....

Kính gửi: Các Đơn vị đăng kiểm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 474/UBATGTQG ngày 22/10/2018 về việc tăng cường xử lý tình trạng phương tiện sử dụng đèn chiếu sáng phía trước có cường độ lớn sai quy định; Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thực hiện đúng các quy trình, quy định và hướng dẫn trong công tác kiểm định; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát toàn diện mọi hoạt động của đơn vị; *kiên quyết từ chối đăng kiểm đối với những phương tiện có lắp thêm thiết bị điện, các trường hợp gắn thêm đèn chiếu sáng phía trước, phía sau xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất.*

2. Phòng Chất lượng xe cơ giới, Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu của kiểu loại xe cơ giới khi các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới có yêu cầu.

Yêu cầu Thủ trưởng các Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- PCT CT UBATGTQG (để b/c);
- Văn phòng UBATGTQG (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Phó CT Đăng Việt Hà (để c/đ);
- Lưu VP, VAR.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Hữu Trí**